



MERKNADER OG ADVARSLER

- Når du bruker dette produktet, må du ikke overskride maksimal belastning.
- Sørg for at hver forlengelse/ledd er ordentlig låst på plass under bruk av stativet for å unngå utilsiktet skade på kikkert/spottingsscope/kamera.
- Bruk av dette stativet ved ekstreme temperaturer (minus 20 grader eller over 50 grader celsius) anbefales ikke. Ikke bruk stativet i vann eller svært fuktige miljøer for å unngå oksidering.
- Unngå langvarig eksponering i solen eller høy temperatur uten å ventilere, for eksempel: plasser stativet i et kjøretøy nær vinduet i flere timer eller mer.
- Unngå å bære montert utstyr (kamera e.l.) på stativet.
- Dette produktet trenger ikke å smøres, vennligst bruk standard mekaniske smøremidler i tilfelle nødvendig.
- Etter bruk i fuktig, støvete eller gjørmete tilstand, bruk en tørr klut til å rengjøre alle de berørte delene med alkohol eller lett rengjøringsmiddel. Sørg for at all sand og støv tørkes eller børstes av stativet.
- For sikkerhets skyld, ikke bruk i nærheten av høyspennings- eller ledende områder, eller i nærheten av kraftige kjemikalier.